

# 诊断报告

— 2024-03-12 17:14:12 —

## 车辆信息

车架号:

年款:

诊断路径: 诊断>五菱新能源TEST

报告编号: 01240222242360836214099968

SN: WL01000005

里程:

## 诊断详情

### G050 右舵车/VCU 整车控制器

故障码(4)

P129700: 充电连接信号有效无法ready

P129600: 非N或P档无法ready

U007588: CHACAN网段控制器BuSoff

B111716: 供电电压电量过低

### 版本信息(5)

引导软件标识符:	BtswV1.00
零件号:	0000000000
定义的ECU硬件编号:	G050_1HB20
定义的ECU软件编号:	G050_1HB20
供应商代码:	S-00009475

公司:

电话: 13552874895

地址:

\*该车辆检测报告仅对本次检查结果负责